



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 03/2007
PORT CIRCULAR NO. 03/2007

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 22 JANUARI 2007 / 22 JANUARY 2007

**KERJA-KERJA PEMBAIKKAN KABEL
DASAR LAUT DI HAD PELABUHAN
PASIR GUDANG, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja membaikpulihan kabel dasar laut akan dijalankan di had Pelabuhan Pasir Gudang dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh : 22 Januari hingga 01 Februari 2007

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari

MAKLUMAT VESEL

Nama	CABLE PROTECTOR
Pendaftaran	SINGAPURA
Isyarat Panggilan	9VYR5
IMO No.	9248710
GRT	2935
Panjang	70.0 meter

LALUAN PEMBAIKKAN

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 18.38'	104° 10.07'
B	01° 19.25'	104° 15.56'

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS AT
THE PASIR GUDANG PORT LIMITS,
JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried out at the Pasir Gudang Port Limits and the details are as follows:

Date : 22 January till 01 February 2007

Working Hours : 24 hours daily

PARTICULARS OF VESSEL:

<i>Name</i>	CABLE PROTECTOR
<i>Registry</i>	SINGAPORE
<i>Callsign</i>	9VYR5
<i>IMO No.</i>	9248710
<i>GRT</i>	2935
<i>Length</i>	70.0 metres

REPAIR ROUTE:

	<i>Latitude North</i>	<i>Longitude East</i>
<i>A</i>	<i>01° 18.38'</i>	<i>104° 10.07'</i>
<i>B</i>	<i>01° 19.25'</i>	<i>104° 15.56'</i>

PEKELILING PELABUHAN NO. 03/2007

PORT CIRCULAR NO. 03/2007

PERHATIAN

Pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk membuat pemerhatian rapi apabila berada dikawasan berkenaan dan menjauhi vesel pembaikan kabel tersebut sambil melaluinya dengan jarak yang selamat.

CAUTION

Mariners are advised to keep a sharp lookout when in the vicinity and to keep well clear of the cable repair vessel, passing her at a safe distance.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 3831

Charts affected : MAL 515, BA 3831

Sekian, terima kasih.

Thank you.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*