JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT
PETI SURAT 12, JALAN LIMBUNGAN
42007 PELABUHAN KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

Telefon : 03-3346 7777 Emel : kpgr@marine.gov.my
Faksimili : 03-3168 5289 Laman Web : http://www.marine.gov.my

NOTICE TO MARINERS NTM 193(T)/2021

Authority : Director of Marine, Malaysia

Position : Kuantan Waters, Pahang

Charts Affected : MAL 6359
BA 3446

KUANTAN PORT FAIRWAY INNER BUOY DESTROYED
KUANTAN WATERS, PAHANG

Mariners are advised that Kuantan Port Fairway Inner buoy has been destroyed.

Name	:	Kuantan Port Fairway Inner buoy
Position	:	Latitude 03° 55.520' N Longitude 103° 29.150' E
Light Characteristic	:	L.FL.10s

Mariners are advised to navigate with caution when in the vicinity.

(MOHD IZUAN BIN ISNAN)
for The Director General,
Marine Department Malaysia.
20th October 2021