JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT
PETI SURAT 12, JALAN LIMBUNGAN
42007 PELABUHAN KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

NOTICE TO MARINERS NTM 75/2022

Telefon : 03-3346 7777 Emel : kpgr@marine.gov.my
Faksimili : 03-3168 5289 Laman Web : http://www.marine.gov.my

Authority : Director of Marine, Malaysia

Position : Tumpat Waters, Kelantan

Charts Affected : MAL 664
BA 3543

TUMPAT WRECK BUOY RE-ESTABLISHED IN POSITION TUMPAT WATERS, KELANTAN

Mariners are advised that Tumpat Wreck buoy has been re-established in position.
.

Name	:	Tumpat Wreck buoy
Position	:	Latitude 06° 14.300' N Longitude 102° 09.190' E
Light Characteristic	:	FL.G.5s
Description	:	Starboard Hand

This notice cancels NTM 05T/2022.

Mariners are advised to navigate with caution when in the vicinity.

(MOHD IZUAN BIN ISNAN)
for The Director General,
Marine Department Malaysia.
30th May 2022