



JABATAN LAUT MALAYSIA
WILAYAH TENGAH
PEJABAT LAUT PANTAI PUTERI,
JALAN PANTAI PUTERI,
76400 TANJUNG KLING,
MELAKA.



Tel : 06-3510155
Email : ppsgu@marine.gov.my
Laman Web : www.marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN MELAKA NO. 39/2026
MELAKA PORT CIRCULAR NO. 39/2026

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TENGAH
FROM : DIRECTOR OF MARINE CENTRAL REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS &
AGENTS AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH / DATED : 17^{hb}. Ogos 2026 / 17th August 2026

**PERLAKSANAAN KERJA-KERJA 'SINGLE
POINT MOORING OUTER STRING
FLOATING HOSE CHANGE OUT' DI HAD
PELABUHAN SUNGAI UDANG, MELAKA**

**IMPLEMENTATION OF 'SINGLE POINT
MOORING OUTER STRING FLOATING HOSE
CHANGE OUT' WORKS AT SUNGAI UDANG
PORT LIMITS, MELAKA**

Akan dijalankan pada tarikh, tempat dan masa
seperti berikut:-

**Tarikh: 10^{hb}. Ogos 2026 sehingga
10^{hb}. September 2026**

Masa : 24 Jam

Lokasi :

Latitud	Longitud
02° 11.733'N	102° 06.772'E

Vesel Terlibat:

No	Nama Vesel	Jenis Vesel
1.	Nautica Tg. Puteri XV	Tunda
2.	Sky Mas 1	Tambat Utiliti
3.	Sky Mas 2	Tambat Utiliti

*Will be conducted at the date, place and time as
follows:-*

***Date: 10th. August 2026 until
10th. September 2026***

Time: 24 Hours

Location:

Latitude	Longitude
02° 11.733'N	102° 06.772'E

Vessel Involved:

No	Name of Vessel	Type
1.	Nautica Tg. Puteri XV	Tug
2.	Sky Mas 1	Moorings Utility
3.	Sky Mas 2	Moorings Utility

Semua vessel/bot adalah dinasihatkan belayar dengan kelajuan selamat serta berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut. Carta terlibat: MAL 5217 Sekian, terima kasih.	<i>All vessels are advised to navigate with caution and safe speed in the vicinity.</i> <i>Chart affected: MAL 5217</i> <i>Thank you.</i>
---	--

(ADAM RONNY BIN ROSLY)
 b.p Pengarah Laut Wilayah Tengah
Director of Marine, Central Region