MALAYSIA MARINE DEPARTMENT
MARINE HEADQUATERS
P.O BOX 12, JALAN LIMBUNGAN
42007 PELABUHAN KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

Telefon : 03-3346 7777 Emel : kpgr@marine.gov.my
Faksimili : 03-3168 5289 Laman Web : http://www.marine.gov.my

PENINSULAR NOTICE TO MARINERS NTM 159/2026

Authority : Director of Marine, Malaysia

Position : Malacca Straits

Charts Affected : MAL 532
BA 3946

SEPAT RESILIENT LIGHT BEACON RACON RE-ESTABLISHED IN POSITION MALACCA STRAITS

Mariners are advised that Sepat resilient light beacon Racon has been restored and re-established in position. The details are as follows:

Name : **Sepat RLB Racon**

Position : **Lat. 02° 33.889' N, Long. 101° 23.363' E**
(*Datum: WGS-84*)

Sector : **360'**

Morse Code signal : " **C** "

Mariners are advised to navigate with caution when in the vicinity. This notice cancels NTM 237(T)/2023.

(TS. MUHAMMAD FADHLI BIN MAKHTAR)
for The Director General,
Malaysia Marine Department.
14th August 2026