



PEKELILING PELABUHAN BIL. 23/2026
PORT CIRCULAR NO. 23/2026

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : SHIPPING COMMUNITIES

TARIKH : 9 Ogos 2026
DATED : 9 August 2026

CARTA BERKAITAN : MAL 6416
RELEVANT CHART : MAL 6416

**PEMAKLUMAN KEWUJUDAN PELAMPUNG
PENANDA SAUH BAGI FSO SEPAT DI
KAWASAN LABUHAN KEMAMAN, HAD
PELABUHAN KEMAMAN**

Dimaklumkan bahawa FSO SEPAT kini sedang berlabuh secara sementara di kawasan Labuhan Kemaman. Oleh yang demikian, dua (2) unit pelampung penanda sauh telah dipasang bagi menandakan kedudukan sauh kapal tersebut.

Kedua-dua pelampung penanda sauh juga dilengkapi lampu berkelip berwarna kuning bagi meningkatkan keterlihatan pada waktu malam.

Kedudukan pelampung penanda sauh adalah seperti berikut:

Pelampung Penanda Sauh No. 1
Latitud: 04° 16.07' U
Longitud: 103° 31.87' T

Pelampung Penanda Sauh No. 2
Latitud: 04° 15.75' U
Longitud: 103° 31.51' T

Semua vesel dinasihatkan supaya belayar dengan berhati-hati, mengekalkan pengawasan yang rapi serta memastikan jarak selamat semasa melalui kawasan berkenaan.

**NOTIFICATION OF THE PRESENCE OF
ANCHOR MARKER BUOYS FOR FSO SEPAT
WITHIN KEMAMAN ANCHORAGE, KEMAMAN
PORT LIMITS**

Please be informed that FSO SEPAT is temporarily anchored at Kemaman Anchorage. Therefore, two (2) anchor marker buoys have been deployed to mark the vessel's anchoring area.

Both anchor marker buoys also are equipped with yellow flashing lights to enhance their visibility at night.

The positions of the anchor marker buoys are as follows:

*Anchor Marker Buoy No. 1
Latitude: 04° 16.07' N
Longitude: 103° 31.87' E*

*Anchor Marker Buoy No. 2
Latitude: 04° 15.75' N
Longitude: 103° 31.51' E*

All vessels are advised to navigate with caution, maintain a proper lookout and keep a safe distance when passing through the area.

(MOHD HISYAMUDIN BIN ISMAIL)
b/p Pengarah Laut,
Jabatan Laut Malaysia Wilayah Timur.
for Director of Marine,
Malaysia Marine Department Eastern Region