



JABATAN LAUT MALAYSIA  
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR  
JALAN HILIRAN  
20300 KUALA TERENGGANU  
TERENGGANU DARUL IMAN



Tel : 609-6221471  
Faks : 609-6233676  
Laman Web : [www.marine.gov.my](http://www.marine.gov.my)

**PEKELILING PELABUHAN NO. 15/2017  
PORT CIRCULAR NO. 15/2017**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR  
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN  
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 20 DISEMBER 2017  
DATE : 20<sup>th</sup> DECEMBER 2017

CARTA BERKAITAN : MAL 664  
RELEVANT CHART : MAL 664

**PELAMPUNG PANDU (TOK BALI FAIRWAY) TIDAK MENYALA SEMENTARA**

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa pelampung pandu, Tok Bali Fairway di dalam perairan Pelabuhan Tok Bali tidak menyala buat sementara. Maklumat posisi adalah Latitude 05° 56' 00" N Longitude 102° 30' 24" E.

Semua kapal dinasahati untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Tok Bali dan melaporkan kepada Tok Bali Supply Base (TBSB) sebelum 1 nautical mile (n.m) dari pelampung pandu. Pelaut adalah dinasahati mengikut arahan TBSB dari segi halatuju dan kelajuan apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Tok Bali.

**LIGHT BUOY (TOK BALI FAIRWAY) TEMPORARILY UNLIT**

*Mariners are advised that lightbouys at Tok Bali Port waters are temporarily unlit. The details of position at Latitude 05° 56' 00" N Longitude 102° 30' 24" E.*

*All vessels are kindly advised to navigate with extreme caution when approaching the Tok Bali Port channel and report to TBSB (Tok Bali Supply Base) centre 1 nautical mile (n.m) from the channel buoy. Mariners are advised to follow the TBSB instruction for recommended course and speed when approaching Tok Bali Port channel.*

**(SITI NOR PAIZAL BINTI HUSIN)**  
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur,  
Kuala Terengganu.

For Director Of Marine Eastern Region,  
Kuala Terengganu.

**"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"  
"Towards e-Maritime Nation"**



Cert. No : MAS 101138 (O)