



**JABATAN LAUT MALAYSIA**  
Pejabat Laut Lumut  
Tingkat 3, Bangunan Persekutuan  
Jalan Kayu Manis  
32040 SERI MANJUNG  
PERAK DARUL RIDZUAN

Telefon : 05-688 7595  
Faks : 05-688 7594  
Email : pplum@marine.gov.my  
Laman Web : www.marine.gov.my

---

**PEKELILING PELABUHAN NO.26/2019**  
**PORT CIRCULAR NO. 26/2019**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA  
FROM : DIRECTOR OF MARINE NORTHERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN  
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 5 September 2019  
DATE : 05<sup>th</sup> Septembert 2019

CARTA BERKAITAN : MAL 5410  
(RELEVANT CHART)

**PELAMPUNG PANDU ARAH (STARBOARD HAND LATERAL MARK) G.F1(2)G.5s NO.2 BAGAN DATUK**

Masyarakat perkapalan adalah di maklumkan bahawa satu pelampung pandu hanyut dari lokasi dan maklumat adalah seperti berikut;

Nama : G.F1(2)G.5s NO.2  
Koordinat Asal : Lat 04° 03.36' U Long 100° 41.33' T  
Koordinat Terkini : Pantai Teluk Segadas  
Jenis : Bouy Starboard Hijau

Semua pelaut dan vesel dinasihatkan hendaklah berhati-hati ketika belayar berhampiran kawasan tersebut.

**' G.F1(2)G.5s NO.2 (STARBOARD HAND LATERAL MARK) LIGHTBUOY BAGAN DATUK**

*The Shipping Community is hereby informed that one lightbuoy has drifted away from its location and the details as below: -*

Name : G.F1(2)G.5s NO.2  
Previous Location : Lat 04° 03.36' U Long 100° 41.33' T  
Current Location : Teluk Segadas Beach  
Type : Starboard Hand Lateral Mark Bouy

*All mariners and vessels are advised to be cautious while operating at the vicinity concerned.*

**(RAMLI BIN SHARIFF)**  
b.p Pengarah Laut Wilayah Utara  
Director of Marine Northern Region