



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR,
JALAN HILIRAN,
20300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU DARUL IMAN**

Telefon : 09 – 622 1471
Telefax : 09 – 623 3676
E-Mail : pjlwtm@marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN BIL 11/2004
*PORT CIRCULAR NO 11/2004***

Daripada : Pengarah Laut Wilayah Timur
Kepada : Pelaut dan Masyarakat Perkapalan Di Pelabuhan Kertih
Tarikh : 29 Julai 2004

**KEROSAKAN BOYA SAFE WATER MARK
*SAFE WATER MARK WAS DAMAGED***

KETERANGAN:

Sebuah *Safe Water Mark Buoy* di kawasan Pelabuhan Kertih telah kehilangan *top marknya* dan tidak berfungsi.

Kedudukan boya tersebut :

Lat: 04° 32.00' U
Long 103° 34.00' T

Details ;

Top mark of a *Safe Water Mark Buoy* at Kertih Port had lost and malfunction.

Position of the buoy is :

Lat: 04° 32.00' N
Long 103° 34.00' E.

PERINGATAN :

Masyarakat perkapalan yang belayar berhampiran dengannya hendaklah belayar dengan berhati-hati.

CAUTION :

Mariners are advised to navigate with caution when entering the area.

(AZWARI BIN ISMAIL)

b/p Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.