



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR,
JALAN HILIRAN,
20300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU DARUL IMAN**

Telefon : 09 – 622 1471
Telefax : 09 – 623 3676
E-Mail : pjlwtm@marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2004
PORT CIRCULAR NO. 13/2004**

Daripada : Pengarah Laut Wilayah Timur
From : *Director of Marine East Region*

Kepada : Semua Nakhoda Kapal, Pelaut, Pemilik & Agen Perkapalan
Dan Masyarakat Perkapalan Amnya
To : *All Ship Masters, Mariners, Ship Owners & Agent And The
General Shipping Community*

Tarikh : 14 Ogos 2004
Date : *14 August 2004*

KETERANGAN:

Sebuah *Port hand Lateral Mark* di kawasan Pelabuhan Kertih telah kehilangan *top marknya* dan tidak berfungsi.

Kedudukan boya tersebut Lat: 04° 32.70' U
Long 103° 31.40' T

Sifat-sifat lampu : Fl R 5s 8M

PERINGATAN :

Masyarakat perkapalan yang belayar berhampiran dengannya hendaklah belayar dengan berhati-hati.

DETAILS :

Port Hand Lateral Mark Buoy at Kertih Port had lost its top mark and malfunction.

Position of the buoy : Lat: 04° 32.7 0' N
Long 103°31.40' E.

Light characteristic : Fl R 5s 8M

CAUTION :

Mariners are advised to navigate with caution when entering the area.

(AZWARI BIN ISMAIL)

b/p Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.