



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA  
PULAU PINANG**

E-mail: [pjlwut@marine.gov.my](mailto:pjlwut@marine.gov.my)  
Web Site: <http://www.marine.gov.my>

Tel: 04-6578494/6579636

Faks:04-6575521

**PEKELILING PELABUHAN NO. 03 TAHUN 2001**

**DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA, PULAU PINANG**

**KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH UTARA (PULAU PINANG/KEDAH/PERLIS/PERAK)**

**TARIKH : 31 MAC 2001**

**CARTA BERKAITAN : BA 1366, 3943**

**KERJA-KERJA PENCARIAN KAWASAN PASIR (SAND SEARCH) UNTUK PROJEK TEBUSGUNA DI TANJUNG TOKONG, PULAU PINANG DAN PULAU BUNTING, KEDAH.**

1. Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pencarian kawasan pasir tersebut akan dijalankan oleh Syarikat Inai Kiara Sdn. Bhd dan Syarikat Jan De Nul dari Belgium di lokasi dan tarikh seperti berikut:-

**a) Perairan Selat Utara, Pulau Pinang**

**Lokasi 1**

- A) Lat 05° 32.8' N Long 100° 15.6'E
- B) Lat 05° 30.9' N Long 100° 18.5'E
- C) Lat 05° 29.4' N Long 100° 18.5'E
- D) Lat 05° 30.9' N Long 100° 15.6'E

**Lokasi 2**

- A) Lat 05° 41.5' N Long 100° 12.0'E
- B) Lat 05° 41.5' N Long 100° 15.5'E
- C) Lat 05° 38.0' N Long 100° 12.0'E
- D) Lat 05° 38.0' N Long 100° 15.5'E

**b) Perairan Pulau Kendi, Pulau Pinang**

- A) Lat 05° 15.5'.N Long.100° 08.5'E
- B) Lat 05° 15.5'N Long 100° 10.5' E
- C) Lat 05° 13.5' N Long 100° 08.5' E
- D) Lat 05° 13.5' N Long 100° 10.5' E

ii. Masa : 31 Mac 2001 – 30 April 2001

iii. Kerja-kerja dilakukan oleh : Bot "Perdana Sakti"

2. Semua kapal, bot dan kenderaan air dinasihatkan supaya menjauhi dan berhati-hati apabila berada berhampiran dengan kawasan kerja tersebut.

**SAND SEARCH WORKS FOR THE RECLAMATION PROJECT AT  
TANJUNG TOKONG, PENANG AND PULAU BUNTING, KEDAH**

1. The Shipping community is hereby informed that Syarikat Inai Kiara Sdn Bhd and Syarikat Jan De Nul from Belgium will carry out sand search works at the location and date as stated below.

**a) Northern Strait , Penang**

**Location 1**

- A) Lat 05° 32.8' N Long 100° 15.6'E**
- B) Lat 05° 30.9' N Long 100° 18.5'E**
- C) Lat 05° 29.4' N Long 100° 18.5'E**
- D) Lat 05° 30.9' N Long 100° 15.6'E**

**Location 2**

- A) Lat 05° 41.5' N Long 100° 12.0'E**
- B) Lat 05° 41.5' N Long 100° 15.5'E**
- C) Lat 05° 38.0' N Long 100° 12.0'E**
- D) Lat 05° 38.0' N Long 100° 15.5'E**

**b) Southern Strait, Pulau Kendi Penang**

- A) Lat 05° 15.5'.N Long.100° 8.5'E**
- B) Lat 05° 15.5'N Long 100° 10.5' E**
- C) Lat 05° 13.5' N Long 100° 8.5' E**
- D) Lat 05° 13.5' N Long 100° 10.5' E**

ii. Duration : 31 March 2001 – 30 April 2001

iii. Works carried out by : Boat "Perdana Sakti"

2. All vessels in this vicinity are advised to navigate with caution and to keep clear of the working area.

**(HAJI JAMALUDIN BIN YUSUF)**  
Pengarah Laut Wilayah Utara  
Pulau Pinang