



**JABATAN LAUT WILAYAH SELATAN,
PETI SURAT 139,
80710 JOHOR BAHRU.**

Telefon : 07-2248093 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07-2248092 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2004
PORT CIRCULAR NO. 13/2004

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 19 MEI 2004 / 19 MAY 2004

**KERJA-KERJA PENGOREKKAN ALUR
NAVIGASI DI SUNGAI MUAR, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa sebahagian daripada kerja-kerja pengorekkan alur navigasi Sungai Muar telah pun selesai dan kawasan-kawasan yang telah dikorek adalah dibendung oleh kordinat-kordinat seperti berikut:

**NAVIGATION CHANNEL DREDGING
WORKS IN THE MUAR RIVER, JOHOR.**

This is to notify that part of the navigation channel dredging works in the Muar River have been completed and the dredged areas are bounded by the following coordinates :

KORDINAT WGS 84

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	02° 02.58'	102° 30.60'
B	02° 02.56'	102° 30.63'
C	02° 03.21'	102° 31.02'
D	02° 03.23'	102° 30.99'

E	02° 03.23'	102° 30.39'
F	02° 03.21'	102° 31.02'
G	02° 03.46'	102° 31.21'
H	02° 03.50'	102° 31.15'

KORDINAT GEOGRAFIKA

A	02° 02.58'	102° 30.69'
B	02° 02.56'	102° 30.72'
C	02° 03.21'	102° 31.11'
D	02° 03.23'	102° 30.08'

E	02° 03.23'	102° 30.08'
F	02° 03.21'	102° 31.11'
G	02° 03.46'	102° 31.30'
H	02° 03.50'	102° 31.24'

WGS 84 COORDINATES

	North Latitude	East Longitude
A	02° 02.58'	102° 30.60'
B	02° 02.56'	102° 30.63'
C	02° 03.21'	102° 31.02'
D	02° 03.23'	102° 30.99'

E	02° 03.23'	102° 30.39'
F	02° 03.21'	102° 31.02'
G	02° 03.46'	102° 31.21'
H	02° 03.50'	102° 31.15'

GEOGRAPHICAL COORDINATES

A	02° 02.58'	102° 30.69'
B	02° 02.56'	102° 30.72'
C	02° 03.21'	102° 31.11'
D	02° 03.23'	102° 30.08'

E	02° 03.23'	102° 30.08'
F	02° 03.21'	102° 31.11'
G	02° 03.46'	102° 31.30'
H	02° 03.50'	102° 31.24'

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2004
PORT CIRCULAR NO.13/2004

KEDALAMAN ALUR

Alur navigasi telah dikorek keparas kedalaman 4.0 meter dibawah datum carta.

NOTA

Pekeliling ini merupakan notis awalan bagi peringkat pengorekkan yang telah selesai. Pekeliling selanjutnya akan dikeluarkan berdasarkan kemajuan kerja-kerja pengorekkan

PERHATIAN

Oleh kerana kawasan-kawasan alur navigasi masih dikorek, semua pelaut dan vesel adalah dinasihatkan supaya menjauhi kawasan-kawasan kerja ini dan belayar dengan berhati-hati.

Carta terlibat : BA 1143

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut/*Director of Marine*
Wilayah Selatan/*Southern Region*

CHANNEL DEPTH

The navigation channel has been dredged to a depth of 4.0 metres below chart datum.

NOTE

This Circular serves as a preliminary notice for completed stages of dredging. Subsequent circulars will be issued as the dredging works progresses

CAUTION

As some areas of the navigation channel is still being dredged, all mariners and vessels are advise to keep clear of these working areas and to navigate with caution

Charts affected : BA 1143