



JABATAN LAUT MALAYSIA
 IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
 81560 GELANG PATAH,
 JOHOR DARUL TA'ZIM



Tel : 07-5072313
 Faks : 07-5073679
 Laman Web : www.marine.gov.my
 Emel : pltwst@marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 04/2014
PORT CIRCULAR NO. 04/2014

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
 FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL & AGEN
 PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
 TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND
 THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 1 APRIL 2014 / 1 APRIL 2014

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN KABEL
 DASAR LAUT DI LUAR PANTAI NEGERI
 JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut akan dijalankan di luar pantai negeri Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh: 1 April 2014 – 16 April 2014

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari.

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS OFF
 THE COAST OF THE STATE OF JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried out off the coast of the state of Johor and the details are as follows:

Date: 1 April 2014 – 16 April 2014

Working Hours : 24 hours daily

BUTIR-BUTIR VESEL

Nama	CS LODBROG
Pendaftaran	Marseille
Isyarat Panggilan	FNPW
No. IMO	8306591
GRT	14132 tan
Panjang	124.40 meter

PARTICULARS OF VESSEL

Name	CS LODBROG
Registry	Marseille
Callsign	FNPW
IMO No.	8306591
GRT	14132 tonnes
Length	124.40 meter

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
 "Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : KLR 0403591 B1

PEKELILING PELABUHAN NO. 04/2014

PORT CIRCULAR NO. 04/2014

KAWASAN BEKERJA

EAC Seg1 Repair Fault 1:

Latitud : 01° 18.930'N

Longitud : 104° 14.833'E

EAC Seg1 Repair Fault 2:

Latitud : 01° 29.555'N

Longitud : 104° 28.505'E

WORKING AREA

EAC Seg1 Repair Fault 1:

Latitude : 01° 18.930'N

Longitude : 104° 14.833'E

EAC Seg1 Repair Fault 2:

Latitude : 01° 29.555'N

Longitude : 104° 28.505'E

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja tersebut dan belayar dengan berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut serta membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebarang sebaran navigasi.

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep clear of the working area and to navigate with particular caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for any navigational broadcasts.


Carta Terlibat : MAL 625, MAL 515, BA 769,
BA3831

*Charts affected : MAL 625, MAL 515, BA 769,
BA3831*

Sekian, terima kasih.

Thank you.

Saya yang menurut perintah,


(W. NORHAYATI BINTI W. IBRAHIM)
b.p Pengarah Laut / for Director of Marine
Jabatan Laut Malaysia/
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan / Southern Region