



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
81560 GELANG PATAH,
JOHOR DARUL TA'ZIM



Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : pjlwst@marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 24/2018
PORT CIRCULAR NO. 24/2018

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL &
AGEN PERKAPALAN DAN MASYARAKAT
PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS &
AGENTS AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 25 Februari 2018 / 25 February 2018

**PENEMPATAN SEMULA KEDUDUKAN
PELAMPUNG-PELAMPUNG PANDU
'LATERAL MARK' DI ALUR PELAYARAN
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP)**

Dengan merujuk kepada Pekeliling Pelabuhan
No. 03/2018 bertarikh 3 Januari 2018.

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-
kerja pengerukan bagi mendalam dan
melebarkan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung
Pelepas (PTP) sedang dijalankan.

Sila maklum bahawa sebahagian dari kerja-kerja
pengerukan tersebut, kedudukan pelampung-
pelampung pandu 'Lateral Mark' telah diubah ke
kedudukan baru dan butiran adalah seperti
berikut :

Rujuk kepada Lampiran 1.

**RE-LOCATION OF LATERAL MARK BUOYS
FOR NAVIGATIONAL CHANNEL AT
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP
PORT).**

*With reference to Port Circular No. 03/2018 dated
3 January 2018.*

*This is to inform that the dredging works for
deepening and widening of navigational channel
at Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP Port) is still
under progress.*

*Please note that as a part of dredging works, the
position of the Lateral Mark Buoys has been
shifted to the new position and the details are as
follows:*

Please refer to Appendix 1.

PEKELILING PELABUHAN NO. 24/2018

PORT CIRCULAR NO. 24/2018

PERHATIAN

Semua pelaut dikehendaki belayar dengan berhati-hati apabila memasuki alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP).

Carta Terlibat : MAL 5123

Terima kasih.

Saya yang menurut perintah,



(HJ DICKSON BIN DOLLAH)
Pengarah Laut / *Director of Marine*
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

CAUTION

All mariners are required to navigate with extra caution when approaching Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP Port) navigational channel.

Chart Affected : MAL 5123

Thank you.

PEKELILING PELABUHAN NO. 24/2018
PORT CIRCULAR NO. 24/2018

Lampiran 1
Appendix 1

NAME	LAST BOUY POSITION (WGS84)		NEW BOUY POSITION (WGS84)		BUOY TYPE	CHARACTE RISTIC
	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE		
PTP No 01	01° 16.000'N	103° 32.780'E	01° 15.978'N	103° 32.826'E	Starboard Lateral Mark	FL.G.2s
PTP No 02	01° 16.039'N	103° 32.541'E	01° 16.102'N	103° 32.467 E	Portside Lateral Mark	FL.R.2s
PTP No 03	01° 17.030'N	103° 33.070'E	01° 17.048'N	103° 33.148'E	Starboard Lateral Mark	FL (2) G.10s
PTP No 04	01° 17.120'N	103° 32.840'E	01° 17.140'N	103° 32.804'E	Portside Lateral Mark	FL (2) R.10s
PTP No 05	01° 18.150'N	103° 33.380'E	01° 18.130'N	103° 33.458'E	Starboard Lateral Mark	FL (3) G.15s
PTP No 06	01° 18.260'N	103° 33.150'E	01° 18.230'N	103° 33.099'E	Portside Lateral Mark	FL (3) R.15s
PTP No 07	01° 18.840'N	103° 33.550'E	01° 18.849'N	103° 33.608'E	Starboard Lateral Mark	QG
PTP No 08	01° 18.860'N	103° 33.270'E	01° 18.889'N	103° 33.189'E	Portside Lateral Mark	QR
PTP No 09	01° 19.570'N	103° 33.610'E	01° 19.570'N	103° 33.581'E	Starboard Lateral Mark	FL.G.5s
PTP No 10	01° 19.480'N	103° 33.220'E	01° 19.540'N	103° 33.146'E	Portside Lateral Mark	FL.R.5s
PTP No 12	01° 20.320'N	103° 32.900'E	01° 21.299'N	103° 32.870'E	Portside Lateral Mark	FL (2) R.10s
PTP No 14	01° 20.750'N	103° 32.600'E	01° 20.719 N	103° 32.579'E	Portside Lateral Mark	QR
PTP SP 01	01° 21.150'N	103° 32.390'E	01° 21.160'N	103° 32.349'E	Special Mark	FL.Y.2s
PTP SP 02	01° 21.630'N	103° 32.400'E	01° 21.630'N	103° 32.371'E	Special Mark	FL.Y.5s

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : KLR 0403591 B1