



**PEKELILING PELABUHAN 6/2004
PORT CIRCULAR 6/2004**

DARIPADA : Pengarah Laut Wilayah Timur
KEPADA : Pelaut dan Masyarakat Perkapalan Di Negeri Kelantan
TARIKH : 23 Jun 2004

**KEROSAKAN BIKON PANTAI SRI TUJUH, TUMPAT, KELANTAN
BEACON PANTAI SRI TUJUH, TUMPAT, KELANTAN WERE DAMAGED**

Keterangan:	Details:
TARIKH: Berkuatkuasa dari 23 Jun 2004	DATE: With effect from 23th June 2004
KETERANGAN: Kerosakan Bikon Pantai Sri Tujuh, Tumpat, Kelantan. Ciri-ciri bikon adalah seperti berikut:	DETAILS: Beacon Pantai Sri Tujuh, Tumpat, Kelantan were damaged. Description of the beacon are as follows:
KEDUDUKAN : Lat 06° 13' 13.0" N, Long 102° 09' 18.0" E	Position : Lat 06° 13' 13.0" N, Long 102° 09' 18.0" E
RENTAK API : Fl.7s 11m 12M	Flashing : Fl.7s 11m 12M
PERINGATAN : Masyarakat perkapalan yang belayar berhampiran dengannya hendaklah belayar dengan berhati-hati .	CAUTION : Mariners are advised to navigate with caution.

(JASARI BIN AWANG @ MOHD)
b/p Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.