



**PENEMPATAN BARU PELAMPUNG SUAR (*SPECIAL MARK*)
DI KAWASAN HAD PELABUHAN KUALA SUNGAI LANGAT.**

Daripada : Pegawai Pelabuhan, Jabatan Laut Wilayah Tengah.
Kepada : Syarikat-Syarikat Perkapalan, Malim Pelabuhan, Nakhoda Kapal,
Para Pelaut, Nelayan-Nelayan dan Semua Pihak Yang Berkaitan.
Tarikh : 18 Mei 2007.

Dimaklumkan bahawa penempatan tiga buah pelampung suar (*Special Mark Buoys*) baru telahpun dipasang di kawasan Had Pelabuhan Kuala Langat pada 18 Mei 2007. Butiran pelampung suar berkenaan adalah seperti dalam Jadual di bawah..

Nama Pelampung	Port Limit No. 1	Port Limit No. 2	Port Limit No. 3
Sifat lampu	<i>FL. Y.5s</i>	<i>FL. Y 10s</i>	<i>FL.(4)Y.10s</i>
Latitud	02° 47.53' N	02° 45.00' N	02° 43.50' N
Longitud	101° 20.00' E	101° 20.00' E	101° 23.00' E

2. Selaras dengan itu, semua vesel (kapal-kapal, bot-bot serta bot nelayan) adalah diingatkan supaya mengambil perhatian tentang penempatan tiga buah pelampung suar baru itu.

Sekian, terima kasih.

(SELVARAJU A/L MARUTHAMUTHU)

b.p. Pegawai Pelabuhan,
Jabatan Laut Wilayah Tengah,
Pelabuhan Klang.

- s.k: (i) Ketua Pengarah Laut,
Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia,
Pelabuhan Klang.
(u.p: Pengarah Bahagian Keselamatan Pelayaran /
Penyelia Pusat VTS-MRCC)
- (ii) Pengarah Laut Wilayah Tengah.