



**JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM**

Telefon : 07-5072313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faksimili : 07-5073679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0403591

PEKELILING PELABUHAN NO. 02/2012
PORT CIRCULAR NO. 02/2012

DARIPADA : PENGARAH LAUT, JABATAN LAUT MALAYSIA, WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE, MARINE DEPARTMENT MALAYSIA, SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN PERKAPALAN DAN
MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND THE GENERAL
SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED: 06 JANUARI 2012/ 06 JANUARY 2012

**PEMBETULAN BAGI PEKELILING
PELABUHAN NO. 01/2012 - PERHATIAN**

Dengan merujuk kepada Pekeliling Pelabuhan No. 01/2012 bertarikh 02hb Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat ini, pembetulan adalah dibuat terhadap maklumat PERHATIAN seperti berikut;

PERHATIAN

Dua siren panjang akan diberikan sebelum letupan dan pada akhir siren kedua, letupan itu akan dijalankan.

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dilarang memasuki kawasan letupan serta menjauhinya sepanjang tempoh kerja-kerja letupan dijalankan.

Lain-lain maklumat yang terkandung di dalam Pekeliling tersebut adalah tidak berubah.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 2403.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(MUZLIFAH BT MANSOR)

b.p. Pengarah Laut / Director of Marine
Jabatan Laut Malaysia / Marine Dept. Malaysia
Wilayah Selatan / Southern Region

**CORRIGENDUM TO PORT CIRCULAR
NO.01/2012 – CAUTION**

With reference to Port Circular No. 01/2012 dated 02 January 2012 issued by this Office, stated below is the corrigendum for the CAUTION statement as follows;

CAUTION

Two long sirens will be given before blasting and at the end of the second siren, the blast will be carried out.

All vessels and mariners are prohibited from entering the blasting area and to keep well clear of the vicinity during the whole duration of the blasting works.

All other information in the said Circular remains unchanged.

Charts affected: MAL 515, BA 2403.

Thank you.