



PEMINDAHAN SEMENTARA POSISI PELAMPUNG PANDU ARAH PELABUHAN KLANG.

Daripada : Pegawai Pelabuhan, Jabatan Laut Wilayah Tengah.
Kepada : Syarikat-Syarikat Perkapalan, Malim Pelabuhan, Nakhoda Kapal,
Para Pelaut, Nelayan-Nelayan dan Semua Pihak Yang Berkaitan.
Tarikh : 8.Januari 2007.

Dimaklumkan bahawa 3 boya di Pelabuhan Klang telah dipindah sementara, untuk melakukan kerja-kerja pengorekan (*Maintenance Dredging*)

2. Berikut adalah kedudukan sementara pelampung-pelampung.

- i) Buoy NO 13, Lat:03° 02.98' N Long: 101° 20.62' E
- ii) Buoy No 14, Lat: 03° 03.34' N Long: 101° 20.92' E
- iii) Buoy Elbow, Lat: 03° 02.42' N Long: 101° 20.86' E

3. Selaras dengan itu, semua vesel (kapal-kapal, bot-bot serta bot nelayan) adalah diingatkan untuk mengambil perhatian tentang perubahan posisi baru ini.

Sekian, terima kasih.

(SELVARAJU A/L MARUTHAMUTHU)

b.p. Pegawai Pelabuhan,
Jabatan Laut Wilayah Tengah,
Pelabuhan Klang.

- s.k:
- (i) Ketua Pengarah Laut,
Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia,
Pelabuhan Klang.
(u.p: Pengarah Bahagian Keselamatan Pelayaran /
Penyelia Pusat VTS-MRCC)
 - (ii) Pengarah Laut Wilayah Tengah.
 - (iii) Pengurus Besar (Kawalselia)
Lembaga Pelabuhan Kelang.