



**PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2017  
PORT CIRCULAR NO. 14/2017**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR  
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN  
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 20 DISEMBER 2017  
DATE : 20<sup>th</sup> DECEMBER 2017

CARTA BERKAITAN : MAL 6441  
RELEVANT CHART : MAL 6441

**PELAMPUNG PANDU TIDAK MENYALA SEMENTARA**

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa pelampung pandu di dalam perairan Pelabuhan Kertih tidak menyala buat sementara. Maklumat posisi adalah seperti di Lampiran A.

Semua kapal dinasihati untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kertih dan melaporkan kepada Pusat Kawalan Pelabuhan Kertih sebelum 1 nautical mile (n.m) dari pelampung pandu pertama. Pelaut adalah dinasihati mengikut arahan Pusat Kawalan Pelabuhan Kertih dari segi halatuju dan kelajuan apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kertih.

**LIGHT BUOY TEMPORARILY UNLIT**

*Mariners are advised that lightbuoys at Kertih Port waters are temporarily unlit. The details of position as shown in Appendix A.*

*All vessels are kindly advised to navigate with extreme caution when approaching the Kertih Port channel and report to Kertih Port Control Centre (KPCC) 1 nautical mile (n.m) from the first channel buoy. Mariners are advised to follow the KPCC instruction for recommended course and speed when approaching Kertih Port channel.*

**(SITI NOR PAIZAL BINTI HUSIN)**  
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur,  
Kuala Terengganu.

For Director Of Marine Eastern Region,  
Kuala Terengganu.

**PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2017**  
**PORT CIRCULAR NO. 14/2017**

**LAMPIRAN A**

**SENARAI PELAMPUNG PANDU TIDAK MENYALA SEMENTARA**

<b>BIL</b>	<b>NAMA PELAMPUNG PANDU</b>	<b>POSISI</b>
1	Sea Buoy RW.VS	Latitude 04° 32' 00" N Longitude 103° 34' 00" E
2	Paton Bank (Kawasan Labuhan) FL.R.5s	Latitude 04° 32' 41" N Longitude 103° 31' 27" E
3	N5 FL.Y.5s	Latitude 04° 32' 36.61" N Longitude 103° 29' 01.20" E
4	N4 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 06.00" N Longitude 103° 28' 58.60" E
5	N1 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 35.16" N Longitude 103° 28' 39.06" E
6	N2 FL (3) Y.5s	Latitude 04° 34' 06.30" N Longitude 103° 28' 31.32" E
7	N3 FL (4) Y.10s	Latitude 04° 34' 33.84" N Longitude 103° 28' 21.84" E
8	NO. 9G Q.G	Latitude 04° 35' 50.40" N Longitude 103° 27' 36" E

**PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2017**  
**PORT CIRCULAR NO. 14/2017**

**APPENDIX A**

**LIST OF LIGHT BOUY TEMPORARILY UNLIT**

<b>NUM.</b>	<b>NAME OF LIGT BOUY</b>	<b>POSITION</b>
1	Sea Buoy RW.VS	Latitude 04° 32' 00" N Longitude 103° 34' 00" E
2	Paton Bank (Kawasan Labuhan) FL.R.5s	Latitude 04° 32' 41" N Longitude 103° 31' 27" E
3	N5 FL.Y.5s	Latitude 04° 32' 36.61" N Longitude 103° 29' 01.20" E
4	N4 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 06.00" N Longitude 103° 28' 58.60" E
5	N1 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 35.16" N Longitude 103° 28' 39.06" E
6	N2 FL (3) Y.5s	Latitude 04° 34' 06.30" N Longitude 103° 28' 31.32" E
7	N3 FL (4) Y.10s	Latitude 04° 34' 33.84" N Longitude 103° 28' 21.84" E
8	NO. 9G Q.G	Latitude 04° 35' 50.40" N Longitude 103° 27' 36" E

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”  
“Towards e-Maritime Nation”

