



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 15/2005
PORT CIRCULAR NO.15/2005

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 30 SEPTEMBER 2005 / 30 SEPTEMBER 2005

**KEWUJUDAN TANDARAH SUAR DI
STESAN JANAKUASA TANJUNG BIN,
PONTIAN, JOHOR.**

**LIGHT BEACONS ESTABLISHED AT THE
TANJUNG BIN POWER STATION,
PONTIAN, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa dua (2) buah tandarah suar telah diwujudkan berkuatkuasa dari tarikh Pekeliling ini, di Stesen Janakuasa Tanjung Bin bagi menandakan penghujung benteng yang menghala ke laut bagi tempat masuk air.

This is to notify that two (2) light beacons have been established with effect from the date of this Circular, at the Tanjung Bin Power Station to indicate the seaward extremities of the water intake berms.

Butiran suar-suar tersebut adalah seperti berikut:

The particulars of these lights are as follows:

Posisi:

Position:

WGS 84

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 20.'31	103° 32.'64
B	01° 20.'25	103° 32.'69

WGS 84

	Latitude North	Longitude East
A	01° 20.'31	103° 32.'64
B	01° 20.'25	103° 32.'69

Perihal : Tiang keluli tergalvani.

Description: Galvanised Metal Pole.

Ketinggian: 5.26 meter dari paras Air Pasang Falak Tertinggi (APFT).

Elevation: 5.26 metres above Highest Astronomical Tide (HAT).

Ritma: Kelip berwarna Kuning setiap 4 saat bagi kedua-dua suar tersebut. (Fl.Y4s).

Rhythm: Flashing Yellow every 4 seconds for both lights. (Fl.Y4s).

Julat : 4 batu nautika

Range: 4 nautical miles.

Carta Terlibat : MAL 5123, BA 4038

Charts affected : MAL 5123, BA 4038

PEKELILING PELABUHAN NO. 15/2005

PORT CIRCULAR NO.15/2005

PERHATIAN

Semua pelaut adalah dinasihatkan untuk mengambil maklum akan Pekeliling ini dan membuat pembetulan yang sewajarnya di carta navigasi masing-masing.

CAUTION

All mariners are advised to take note of this Circular and to make the necessary corrections in their navigational charts.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*