



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 02/2007
PORT CIRCULAR NO. 02/2007

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 19 JANUARI 2007 / 19 JANUARY 2007

**SUAR-SUAR JETI DIWUJUDKAN DI
STESEN JANAKUASA TANJUNG BIN.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa suar-suar telah diwujudkan bagi menandakan kedua-dua penghujung jeti pemunggahan arang batu di Stesen Janakuasa Tanjung Bin. Butir-butir bagi suar tersebut adalah seperti berikut:

	Posisi dalam WGS 84	Ciri-ciri Suar
Hujung Selatan	01° 19.93' U 103° 32.96' T	Kelip Cepat Merah
Hujung Utara	01° 20.13' U 103° 32.89' T	Kelip Cepat Hijau

Carta Terlibat : MAL 5123, BA 4038

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)
Pengaroh Laut / Director of Marine
Wilayah Selatan / Southern Region

**JETTY LIGHTS ESTABLISHED AT THE
TANJUNG BIN POWER STATION.**

This is to notify that lights have been established to mark both extremities of the coal loading jetty at the Tanjung Bin Power Station. The details for the lights are as follows:

	WGS 84 Positions	Light Characteristics
South End	01° 19.93' N 103° 32.96' E	Quick Flashing Red
North End	01° 20.13' N 103° 32.89' E	Quick Flashing Green

Charts affected : MAL 5123, BA 4038

Thank you.