



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 12/2007
PORT CIRCULAR NO. 12/2007

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 27 APRIL 2007 / 27 APRIL 2007

**KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP AIR
MERENTASI SUNGAI PULAI, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-kerja pemasangan paip air sementara akan dijalankan di Sungai Pulai Johor bagi bekalan air ke Stesen Janakuasa Tg. Bin. Butir-butir kerja adalah seperti berikut:

Tarikh : 27 April 2007 hingga 20 Mei 2007

Waktu Bekerja: bermula dari waktu matahari terbit sehingga waktu matahari terbenam setiap hari.

Cadangan koordinat-koordinat bagi kerja-kerja pemasangan paip:

WGS 84

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 22.93'	103° 32.37'
B	01° 23.96'	103° 32.27'
C	01° 22.99'	103° 32.16'
D	01° 22.94'	103° 32.03'
E	01° 22.86'	103° 31.98'

Nota: Paip tersebut akan dipasang didasar sungai dan diberatkan dengan blok-blok konkrit.

**WATER PIPE LINE LAYING WORKS
ACROSS SUNGAI PULAI, JOHOR.**

This is to notify that a temporary water pipe line laying works will be conducted in Sungai Pulai Johor for the supply of water to the Tg. Bin Power Station. Details of the works are as follows:

Dates: 27 April till 20 May 2007

Working hours : from times of sunrise till sunset daily.

Proposed coordinates for pipe laying works:

WGS 84

	Latitude North	Longitude East
A	01° 22.93'	103° 32.37'
B	01° 23.96'	103° 32.27'
C	01° 22.99'	103° 32.16'
D	01° 22.94'	103° 32.03'
E	01° 22.86'	103° 31.98'

Note: The pipe line will be laid on the river bed and weighted down by concrete blocks.

PEKELILING PELABUHAN NO. 12/2007

PERHATIAN

Pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk belayar dengan lebih berhati-hati apabila melayari di Sungai Pulai berhampiran dengan kawasan kerja tersebut.

Vesel-vesel adalah dinasihati untuk belayar dengan kelajuan tanpa olak buri kerana kerja-kerja tersebut juga melibatkan penyelaman dan operasi didalam air.

Carta Terlibat : MAL 5123, BA 4038

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 12/2007

CAUTION

Mariners are advised to navigate with particular caution whilst navigating in Sungai Pulai in the vicinity of the working area.

Vessels are advised to proceed with a no wake speed as the works also involves diving and underwater operations.

Charts affected : MAL 5123, BA 4038

Thank you.