



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 08/2006
PORT CIRCULAR NO. 08/2006

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 15 MEI 2006 / 15 MAY 2006

KERJA-KERJA PENGOREKAN DI
SUNGAI MERSING, JOHOR.

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja mengorek bagi tujuan mendalamkan alur navigasi sedang berjalan di Sungai Mersing serta sekitarnya. Satu kawasan bekerja telah diwujudkan dan adalah dibendung oleh koordinat-koordinat berikut:

WGS84

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	02° 26.02'	103° 50.28'
B	02° 26.45'	103° 50.65'
C	02° 26.86''	103° 51.01'
D	02° 27.27'	103° 51.36'
E	02° 27.72'	103° 51.74'
F	02° 27.69'	103° 51.78'
G	02° 27.24'	103° 51.40'
H	02° 26.83'	103° 51.01'
I	02° 26.42'	103° 50.69'
J	02° 26.04'	103° 50.30'

DREDGING WORKS IN THE MERSING
RIVER, JOHOR

This is to notify that dredging works for the deepening of the navigation channel is in progress in the Mersing River and its approaches. A working area has been established and are bounded by the following coordinates:

WGS84

	Latitude North	Longitude East
A	02° 26.02'	103° 50.28'
B	02° 26.45'	103° 50.65'
C	02° 26.86''	103° 51.01'
D	02° 27.27'	103° 51.36'
E	02° 27.72'	103° 51.74'
F	02° 27.69'	103° 51.78'
G	02° 27.24'	103° 51.40'
H	02° 26.83'	103° 51.01'
I	02° 26.42'	103° 50.69'
J	02° 26.04'	103° 50.30'

PEKELILING PELABUHAN NO. 08/2006

Tempoh Kerja: Mei hingga September 2006

Waktu bekerja: 24 jam setiap hari

Vesel-vesel terlibat:

Kapal Korek Buangan Sedut Lelar

Kapal Korek Sedut Pemotong

Pam Pasir

Barj

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihati untuk belayar dengan amat berhati-hati apabila melayari didalam kawasan kerja tersebut dan menjauhi vesel-vesel kerja yang dinyatakan diatas yang berberolah gerak dalam keadaan terbatas.

Carta Terlibat : MAL 625, BA 769

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*

Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO.08/2006

Duration of works: May – September 2006

Working hours: 24 hours daily

Vessels Involved:

Trailing Suction Hopper Dredger

Cutter Suction Dredger

Sand Pump

Barge

CAUTION

All vessels and mariners are advised to navigate with extreme caution whilst navigating in the working area and to keep well clear of the working vessels mentioned above which are restricted in their ability to manoeuvre.

Charts affected : MAL 625, BA 769

Thank you.