



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA  
JABATAN LAUT WILAYAH SELATAN  
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH  
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my  
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



Cet. No : KLR 0403591

**PEKELILING PELABUHAN NO. 29/2010**  
**PORT CIRCULAR NO. 29/2010**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN  
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN  
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.  
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS  
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 27 DISEMBER 2010 / 27 DECEMBER 2010

**KERJA-KERJA PEMBAIKKAN KABEL  
DASAR LAUT DI LUAR PANTAI TIMUR  
NEGERI JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut akan dijalankan di luar pantai timur Negeri Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh: 27 Disember 2010 – 27 Januari 2011

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari.

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS  
OFF THE EASTERN COAST OF THE  
STATE OF JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried off the eastern coast of the State of Johor and the details are as follows:

Date: 27 December 2010 – 27 January 2011

Working Hours : 24 hours daily

**BUTIR-BUTIR VESEL :**

Nama	<b>ASEAN RESTORER</b>
Pendaftaran	<b>SINGAPURA</b>
Isyarat Panggilan	<b>9VFU</b>
No. IMO	<b>9063275</b>
GRT	<b>11156</b>
Panjang	<b>117.47 meter</b>

**PARTICULARS OF VESSEL:**

Name	<b>ASEAN RESTORER</b>
Registry	<b>SINGAPURA</b>
Callsign	<b>9VFU</b>
IMO No.	<b>9063275</b>
GRT	<b>11156</b>
Length	<b>117.47 meter</b>

**KAWASAN BEKERJA**

	<u>Latitud Utara</u>	<u>Longitud Timur</u>
<b>A</b>	<b>02° 31.2380'</b>	<b>104° 19.5849'</b>
<b>B</b>	<b>02° 29.7098'</b>	<b>104° 19.5013'</b>
<b>C</b>	<b>02° 29.9117'</b>	<b>104° 16.0068'</b>
<b>D</b>	<b>02° 31.2699'</b>	<b>104° 15.9554'</b>

**WORKING AREA**

	<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
<b>A</b>	<b>02° 31.2380'</b>	<b>104° 19.5849'</b>
<b>B</b>	<b>02° 29.7098'</b>	<b>104° 19.5013'</b>
<b>C</b>	<b>02° 29.9117'</b>	<b>104° 16.0068'</b>
<b>D</b>	<b>02° 31.2699'</b>	<b>104° 15.9554'</b>

**PEKELILING PELABUHAN NO. 29/2010**

**PORT CIRCULAR NO. 29/2010**

**PERHATIAN**

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja tersebut dan belayar dengan berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut serta membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebaran-sebaran navigasi.

Carta Terlibat : MAL 625, BA 3445.

Sekian, terima kasih.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

**(ROSNAN BIN FATHLAL)**

Pengarah Laut / *Director of Marine*  
Wilayah Selatan / *Southern Region*

**CAUTION**

*All vessels and mariners are advised to keep clear of the working area and to navigate with particular caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for navigational broadcasts.*

*Charts affected : MAL 625, BA 3445.*

*Thank you.*