



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO. 01/2005
PORT CIRCULAR NO. 01/2005

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 20 JANUARI 2005/ 20 JANUARY 2005

**KEWUJUDAN BANGKAI KAPAL DI
KUALA SUNGAI ENDAU, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa bangkai sebuah vesel nelayan kini wujud di Kuala Sg. Endau dan menimbulkan bahaya navigasi. Bangkai vesel tersebut kini beradai diposisi anggaran seperti berikut :

COORDINAT WGS 84

Latitud Utara	Longitud Timur
02° 40.72'	103° 40.27'

PERHATIAN

Semua pelaut dinasahati supaya belayar dengan amat berhati-hati apabila menghampiri dan belayar di kawasan yang disebutkan kerana bangkai vesel tersebut hanya ditandakan dengan pelampung yang berkemungkinan boleh putus dan hanyut akibat keadaan laut yang bergelora.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / Director of Marine
Wilayah Selatan / Southern Region

**EXISTENCE OF A WRECK AT THE
MOUTH OF THE ENDAU RIVER, JOHOR.**

This is to notify that a wreck of a fishing vessel exists at the mouth of the Endau River and is posing a navigational hazard. The said wreck lies in an approximate position as follows :

WGS 84 COORDINATES

Latitude North	Longitude East
02° 40.72'	103° 40.27'

CAUTION

All mariners are advised to navigate with extra caution when approaching and navigating in the area mentioned, as the wreck is only marked by a float which is liable to break adrift due to rough seas.

