



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA  
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN  
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH  
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my  
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



**MS ISO 9002**  
Approval Cert. No : 403591 F

**PEKELILING PELABUHAN NO. 07/2007**  
**PORT CIRCULAR NO. 07/2007**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN  
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN  
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.  
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS  
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 13 MAC 2007 / 13 MARCH 2007

**KERJA-KERJA PEMBAIKKAN KABEL  
DASAR LAUT DI BETING RAMUNIA,  
JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja membaikpulihan kabel dasar laut akan dijalankan di Beting Ramunia diluar pantai timur Negeri Johor dan butirannya adalah seperti berikut:

Tarikh : 13 Mac 2007 hingga 13 April 2007

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari

**MAKLUMAT VESEL**

Nama	<b>TYCO DURABLE</b>
Pendaftaran	<b>MAJURO</b>
Isyarat Panggilan	<b>V7DI8</b>
IMO No.	<b>9242376</b>
GRT	<b>12,184</b>
Panjang	<b>125.67meter</b>

**KAWASAN KERJA:**

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	<b>01° 27.44'</b>	<b>104° 27.50'</b>
B	<b>01° 27.22'</b>	<b>104° 27.74'</b>
C	<b>01° 26.71'</b>	<b>104° 26.85'</b>
D	<b>01° 26.42'</b>	<b>104° 27.09'</b>

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS AT  
RAMUNIA SHOALS, JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried out at Ramunia Shoals off the eastern coast of Johor and the details are as follows:

Date : 13 March 2007 till 13 April 2007

Working Hours : 24 hours daily

**PARTICULARS OF VESSEL:**

Name	<b>TYCO DURABLE</b>
Registry	<b>MAJURO</b>
Callsign	<b>V7DI8</b>
IMO No.	<b>9242376</b>
GRT	<b>12,184</b>
Length	<b>125.67metres</b>

**WORKING AREA:**

	Latitude North	Longitude East
A	<b>01° 27.44'</b>	<b>104° 27.50'</b>
B	<b>01° 27.22'</b>	<b>104° 27.74'</b>
C	<b>01° 26.71'</b>	<b>104° 26.85'</b>
D	<b>01° 26.42'</b>	<b>104° 27.09'</b>

**PEKELILING PELABUHAN NO. 07/2007**

**PORT CIRCULAR NO. 07/2007**

**PERHATIAN**

Pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk membuat pemerhatian rapi apabila berada dikawasan berkenaan dan menjauhi vesel pembaikan kabel tersebut sambil melaluinya dengan jarak yang selamat.

**CAUTION**

*Mariners are advised to keep a sharp lookout when in the vicinity and to keep well clear of the cable repair vessel, passing her at a safe distance.*

Carta Terlibat : MAL 515, BA 3831

*Charts affected : MAL 515, BA 3831*

Sekian, terima kasih.

*Thank you.*

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

**(ABDUL RAHMAN BIN MOHD. YUSOFF)**

b.p.Pengarah Laut / *for Director of Marine*  
Wilayah Selatan / *Southern Region*