



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : http://www.marine.gov.my



Cert. No : KLR 0 403591 A
Cert. No. KLR 0403591 C
Cert. No. KLR 0403591 D

PEKELILING PELABUHAN NO. 40/2008
PORT CIRCULAR NO. 40/2008

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 07 NOVEMBER 2008 / 07 NOVEMBER 2008

**KERJA-KERJA PEMBAIKKAN KABEL
DASAR LAUT DIPERSISIRAN HAD
PELABUHAN PASIR GUDANG, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut akan dijalankan di persisiran had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh : 07 November – 07 Disember 2008

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari.

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS
OFF THE PASIR GUDANG PORT LIMITS
, JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried out off the Pasir Gudang Port limits, Johor and the details are as follows:

Date : 07 November – 07 December 2008

Working Hours : 24 hours daily

BUTIR-BUTIR VESEL :

Nama	ASEAN RESTORER
Pendaftaran	SINGAPURA
Isyarat Panggilan	9VFU
No. IMO	9063275
GRT	11156
Panjang	117.47meter

PARTICULARS OF VESSEL:

Name	ASEAN RESTORER
Registry	SINGAPORE
Callsign	9VFU
IMO No.	9063275
GRT	11156
Length	117.47 metres

KAWASAN BEKERJA

	<u>Latitud Utara</u>	<u>Longitud Timur</u>
A	01° 18.86'	104° 14.92'
B	01° 19.41'	104° 14.80'
C	01° 19.51'	104° 15.90'
D	01° 19.00'	104° 16.00'

WORKING AREA

	<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
A	01° 18.86'	104° 14.92'
B	01° 19.41'	104° 14.80'
C	01° 19.51'	104° 15.90'
D	01° 19.00'	104° 16.00'

PEKELILING PELABUHAN NO. 40/2008

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja tersebut dan belayar dengan berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut serta membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebaran-sebaran navigasi.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 3831

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 40/2008

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep clear of the working area and to navigate with particular caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for navigational broadcasts.

Charts affected : MAL 515, BA 3831

Thank you.